



Key Interlocking
Verrouillage par serrure

41092007





LOAD BREAK SWITCH


SIRCO 2000 A - 2500A - 3200 A
SIRCO HW 2000 A - 2500A - 3200 A




Auxiliary contacts
Contacts auxiliaires



Direct operation
Commande directe



Shaft length
Longueur d'axe



HAZARDOUS VOLTAGE - This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

TENSION DANGEREUSE: L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de ce matériel avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension pour confirmer que l'équipement est déconnecté. Remplacez toutes les pièces, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

TENSION PELIGROSA: Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

DANGER / PELIGRO

